

*Рассмотренные документы:*

Протокол лабораторных исследований № 10/3447В от 28.07.2020г, выданный ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе» (Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU. 21HK99)

*Содержание:* -

По результатам рассмотрения протокола лабораторных исследований можно сделать следующий вывод:

**Вывод (заключение):**

Результат исследования пробы воды подземных источников централизованного водоснабжения – кран скважины № 5 (протокол № 10/3447В от 28.07.2020г) по санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», Федерального закона № 416 - ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г.

Заместитель главного врача по санитарно-гигиеническим вопросам:

Павлова Н.П.

исп.Шалапаева М.И.